

Ombyggnad av D-lok, träkorg- stålkorg

Lok nr	Ombyggnadsomfattning			Omb- år	Loket skadat	
	hytter	en hytt	hel korg		datum	plats
111			x	1961	59-12-30	Krylbo
113	x			1954	54-05-18	Tumba
114		x		1966	65-09-25	Västerås
116			x	1956		Dyltabruk
122			x	1959		
132	x			1935		
136			x	1950	48-12-05	Hallsberg
142	x			1936		
144	x			1936		
146			x	1959	58-06-19	Norrköping
148			x	1956	56-04-07	Tidan
155			x	1960		
156			x	1959		
158			x	1948		Falköping (brandskada)
191			x	1958		
202	x			1954		Hallsberg
206	x			1940	40-09-17	Gubbero
208			x	1947		
212			x	1960	59-11-02	Hovsta
235			x	1958		